

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

MIRATOHET

SEKRETAR I K.K.T.K.M.

SOKOL ISMAILI

Relacion
Projekt restaurimi

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce



Grupi i projektimit:

Ing.Xhuljana Avdoli

Xhuljana Avdoli
Digitally signed by Xhuljana Avdoli
Date: 2024.06.12 16:03:17 +02'00'

Ark.Mariola Shahollari

Mariola Shahollari
Digitally signed by Mariola Shahollari
Date: 2024.06.12 15:29:11 +02'00'

Ark.Klajdi Dinellari

Klajdi Dinellari
Digitally signed by Klajdi Dinellari
Date: 2024.06.12 15:48:55 +02'00'

DRTK KORCE

DREJTOR

Dhimitraq Prishka

Dhimitraq
q

Digitally signed by Dhimitraq Prishka
Date: 2024.06.12 16:25:39 +02'00'



A. Vendndodhja

Monument Kulture i Kategorise I

Gjinia: Ndertime te arkitektures vernakulare

Vendndodhja: Rruga "Mihal Grameno", Lagjia 3 ,Nr.17


Shpallur: Me Urdher Nr / 08.01.1977 me institucion te shpalljes "Ministria e Arsimit dhe Kultures"

Objekti ndodhet ne qender te Korces ne lagjen 3 shume prane katedrales .

VENDODHJA E KORCES



POZICIONI I OBJEKTIT NE ZONEN E MBROJTUR



PLANVENDOSJA E OBJEKTIT / ORTOFOTO



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

B. Historiku dhe te dhenat arkitektonike


Muzeu Arkeologjik i Korçës u krijua në vitin 1985 dhe mori formë më të gjerë e më të plotë pas organizimit të vitit 1990. Ky muze është vendosur në dy banesa karakteristike korçare të fillim shekullit XIX (19-të), të cilat për vlerat arkitektonike të tyre janë shpallur monumente kulture.

MATERIALE ARKIVA - SKICA TE REALIZUARA NE VITET 1970



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

MATERIALE ARKIVA-FOTO TE REALIZUARA MUZEU ARKEOLOGJIK




FOTOT E MES PERME NUK KANE TE SHENJAR VITIN KUR JANE BERE , NGA FOTOT MUND TE KUPTOJME DHE SI KA QENE GJENDJA E OBJEKTIT NE ATO VITE . PAS KETJRE FOTOVE ESHTJE BERE RESTAURIMI I OBJEKTIT .

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

MATERIALE ARKIVA-FOTO TE REALIZUARA GJATE NDERHYRJES QE ESHTË BERE PARA VITEVE '90.

FOTOT E MEPOSHTME NUK KANE TE SHENUAR VITIN KUR JANE BERE, NGA FOTOT MUND TE KUPTOJME QE NE OBJEKT ESHTË KRYER NJE NDERHYRJE TOTALE RESTAURUESE, JANE KRYER NDERHYRJE NE CATI, RIBERJE CATIE, NDERHYRJE NE NDERKATE, RIBERJE DYSHEMEJE, RIBERJE E TAVANEVE ETJ. GJITHASHTU ESHTË KRYER HAPJE E DRITAREVE TE MBYLLURA.



Pershkrim arkitektonik

Ndërtesa sot me funksion Muzeu Arkeologjik Korce, ka qënë e ndërtuar si banesë e quajtur (ish-banesa e Fani Pjastos) Pasuri Kulturore e Kategorise se I-re, e ndodhur në brendësi të Qendrës Historike te qytetit te Korces.

Është një ndërtim i formës 3 katesh me sipërfaqe rreth 140 m2, e tipit me oborr të brendshëm.

Formulimi I brendshëm funksional është me dy ambiente, tip dhomë me korridor të madh dhe me shkallë të vendosura në pjesën anësore. Ambjentet janë të mëdha me dritare të vendosura në tre anët e objektit, që plotesojnë një ndriçim maksimal.

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

Pershkrim Konstruktiv

Përsa i përket anës ndërtimore, banesa është e ndërtuar me muraturë guri në dy katet e para dhe me mur guri e tulle në katin e tretë. Ndërkatet janë me konstruksion druri e dysHEME druri.

Muret kanë një trashësi rreth 77 cm në nivelin e katit të parë dhe 65-70 cm trashësi në nivelin e katit të dytë, në nivelin e katit të tretë ka mure që variojnë nga 50 cm deri në 30 cm në varësi të pozicionit të tyre.

Muratura është me llac gelqere dhe e suvatuar me llac gelqere me kashtë bazuar në sondazhet e bera në objekt.

Objekti ka një ballkon të dalë në fasaden kryesore me elemente dekorative si kangjellat dhe punimet e gipsit.

Detaje arkitektonike ka në fasaden e objektit në pjesën e kornizave të dritareve, korniza nën cati, dhe elemente të tjera në pjesën e gureve të portës hyrëse në ndërtesë.

Mbulimi i ndërtesës është realizuar me çati vendi me lënde druri dhe tjegulla vendi.

Përsa i përket arkitekturës është e punuar me fugatime të gurit në katin e parë dhe të alternuar me suvatime dhe fugatime në dy katet e tjera.

C. Nderhyrjet ndër vite

Gjatë viteve objekti ka pasur demtime, si rrjedhim ka pasur disa ndërhyrje restauruese.

PERIUDHA E NDERTIMIT- OBJEKTI ËSHTË NDERTUAR NË MESIN E SHEK.XIX DATIM TË SAKTË NUK KEMI.

VITI 1976 -NGA MATERIALET E ARKIVES PËR KETË OBJEKT KEMI MATJË DHE RILEVIME PËR VITIN 1976 DHE NË VITIN 1976 DHE REALIZIMIN E NËJE PROJEKTI NË KETË VITË POR NUK KEMI INFORMACION NË LIDHJE ME ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI.

PARA VITEVE '90 - NGA MATERIALET ARKIVORE KEMI FOTO TË NDERHYRJES NË OBJEKT NUK KA VIT KUR ËSHTË KRYER RESTAURIMI DHE SJELLJA E OBJEKTIT NË GJENDJEN QË ËSHTË SOT, POR NGA FOTOT MUND TË JETË KRYER PËR VITEVE '90.KJO NDERHYRJE ËSHTË KRYER NË TË GJITHË OBJEKTIN DHE NË TË GJITHË ELEMENTET KRYESORE TË OBJEKTIT SI DHE E KA RISJELLË OBJEKTIN NË GJENDJEN QË ËSHTË DHE SOT. OBJEKTI I RILEVUAR NË VITET 1976 KA PASUR DRITARE TË ZENA ME MUR SI DHE KA QENË NË GJENDJE SHUMË TË DEGRADUAR SIC DUKET NGA FOTOT E MESIPERME.

VITI 2010 - NDERHYRJE E VITIT 2010 E CILA PËRFSHIN:PUNIME RESTAURIMI CATIE, PUNIME DYSHEMEJE, PUNIME SUVATIMI, INSTALIME ELEKTRIKE, PUNIME MURATURE, FUGATIME MURATURE ETJ.

VITI 2014 - NDERHYRJE E VITIT 2014 E CILA PËRFSHIN RESTAURIMIN E BALLKONIT, SUVATIME NË FASADË, FUGATIM MURATURE RESTAURIM FASHATURA DRURI.


VITI 2016-'17 - NDERHYRJE E KETËRE VITEVE PËRFSHIN PUNIME SUVATIME DHE RESTAURIME DRITARE NË PJESËN E ZYRËS NË KATIN TË DYTË.

VITI 2018 - NDERHYRJE E VITIT 2018 PËRFSHIN PUNIME MIREMBATJE SUVATIME DHE LYERJE.




Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

VITI 1976



VITET 1990




DRTK KORCE | MAJ 2024




Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

VITI 2010



VITI 2014



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

VITI 2018



D. Dokumentimi grafik dhe fotografik

FOTO TE GJENDJES EGZISTUESE



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

FOTO TE GJENDJES EGZISTUESE




Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

RILEVIMI/FOTO



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

RILEVIMI / METODA E TREKENDSHAVE



E.GJENDJE EKZISTUESE

Muzeu (Banesa e Fani Kote Pjastos) ndodhet në gjëndje të amortizuar në pjesën më të madhe të elementeve të saj.

Faktoret kryesore të problematikave në objekt janë:

1-Termetet

Objekti ka një planimetri asimetrike me një shtrirje në plan në formë L duke bërë që të mos kemi përputhje të qendres së inercisë me qendrën e rëndesës, kjo ka ndikuar në problematikën e ardhura nga veprimi i forcave sizmike.

Megjithatë duke qenë se kemi të bëjmë me një strukturë me muraturë guri me lartësi të konsiderueshme, muraturë ka pësuar çarje vertikale, devijime të muratës, çarje në qemeret e dritareve të cilat kanë ardhur si pasojë e lëvizjeve të muratës.

Një faktor tjetër i rëndësishëm është dhe veprimi i agjentëve atmosferikë të cilat ndikojnë në avancimin e mëtejshëm të këtyre çarjeve.

Si pasojë e terrmetëve të ndodhura së fundmi (dt.1 , 2 qershor dhe 31 korrik 2019) , objekti ka pësuar dëmtime të mëtejshme, si thellim të çarjeve dhe plasaritje në pjesën e qosheve.





Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce


FAKTORËT E PROBLEMATIKAVE Kryesore ne Objekt

FAKTORËT : VËRRIMI I FORCESËS TËRMIET , DENTIMI I MBULESES SË CATISË , LAGESHTIRIA , VËRRIMI I FAKTORËVE ATMOSPËRIKË .

DENTIMET SHKËPUTJË TË LUNDËS MURATURE-TAVAN CARËS NË QOSHË , CARËS NË MURATURE , DEPERTIM TË LAGESHTISË NË QOSHË , DENTIMI TË TRARËVE TË DËRIT , FISHË TË SUVASË DHE TAVANËVE , DENTIMI TË FUGATIMIT DHE TË MURATURES NGA JASHTË .



CARËS NË NIVELIN E TAVANIT DHE MURATURES PËR SHKAK TË VËRRIMIT TË FORCESËS SËMË DHE LUNDËS JË TË MËRË MURATURE TAVANË



CARËS NË NIVELIN E TAVANIT DHE MURATURES
-CARËS NË FUSËN E MURATURES PËR SHKAK TË NËRVOHËMIT TË LUNDË TË MURATURES
-CARËS NË FUSËN E SUVASË



CARËS NË NIVELIN E TAVANIT PËR SHKAK TË VËRRIMIT TË FORCESË SËMË DHE LUNDËS JË TË MËRË



CARËS NË NIVELIN E TAVANIT PËR SHKAK TË VËRRIMIT TË FORCESË SËMË
FUTJË LAGESHTISË NGA CATI NË NIVELIN E TAVANIT



- DENTIMI TË QURËVE NË QOSHË PËR SHKAK TË TEMPERATURËS TË ULËTË
- DENTIMI I MATERIALIT TË DËRIT TË DËRTARËVE PËR SHKAK TË VËRRIMIT TË FAKTORËVE ATMOSPËRIKË SI DHE MËTË TRAJTIMIT TË TYRË PËR NËNË KOMBË TË QATË
- CARËS APO SHKËPUTJË NË FUSËN MËRË DËRTARËVE DHE MURATURES
- CARËS NË MURATURE PËR SHKAK TË LËVIZJËVE SËMË



FUTJË E LAGESHTISË NGA CATI NË NIVELIN E TAVANIT DHE MURATURES



FUTJË E LAGESHTISË NGA CATI NË NIVELIN E TAVANIT DHE MURATURES

3-Dentimi i mbuleses se catise

Nga te dhenat qe disponojme nderhyrjet ne objekt ne pjesen e catise jane kryer se fundmi ne vitin 2010 , mbulesa e catise eshte demtuar me kalimin e viteve dhe si pasoje ka sjelle futjen e lageshtise ne brendesi dhe demtim te muratures. Per kete arsye lageshtia ka depertuar ne murature duke shkaktuar carje dhe plasaritje te suvase dhe renie te saj.

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

4-Veprimi i faktoreve atmosferike.

Fugatimi i objektit eshte demtuar nga veprimi i agjenteve atmosferike dhe temperaturave te uleta gjate stines se dimrit.

Korniza ne pjesen e catise eshte demtuar nga lageshtia dhe reshjet.

Dritaret dhe dyert kane pesuar degradim si pasoje e veprimit te faktoreve atmosferike.

Sic duket dhe nga foto me poshte , tregohen demtimet nga veprimi i agjenteve atmosferike ne objekt.



Degradimi i dritareve, demtimi i suvase

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce



Demtim i kornizes se gipsit , demtim i fugatimit.



Demtim i qosheve me gure.

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce



Dëmtim i suvase si rezultat i depertimit të lageshtësive.



Degradim i drurit, brezave dhe dyerve.

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce



Dentim i suvase nga depertimi i ujrave nga catia.



Dentim i suvase ne fasade

Duke u nisur nga faktoret kryesore qe kane vepruar ne objekt demtimet e evidentuara ne menyre te permbledhur jane:

- Dentim i mbuleses se catise , konstruksioni do verifikohet pas hapjes.
- Dentim dhe carje ne suva ne brendesi
- Dentim i fugatimit ne fasada.



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

- Dëmtim i muratës , çarje në muratë.
- Dëgradim të materialit të drurit të dritareve dhe dyerve në fasadë.
- Dëgradim i dyshemeve
- Dëmtim i elementeve të drurit në brendësi, fashatë, parapet , shkallë druri etj

E. Ndërhijet Restauruese

Ndërhijë përforcuese dhe restauruese që propozohen :


- Sondazhe në themele dhe sondazhe të çarjeve në muratë
- Pastrim dhe fëgatim i mureve në fasadë dhe në katin përde
- Injektim dhe qepje të muratës në varesi të çarjeve
- Rindërtim i konstruksionit të catise dhe mbulimit të saj
- Përforsim me konstruksion metalik
- Prishje dhe ribërje e suvase në brendësi dhe në fasadë
- Ribërje e dyshemeve dhe restaurim i shkallëve të drurit
- Zëvendësim i dritareve dhe dyerve të dëmtuara
- Restaurim i elementeve të drurit
- Sistemim i ambjentit përreth
- **Sondazhe në themele dhe sondazhe të çarjeve në muratë**

Përpara fillimit me punimet restauruese do behen sondazhe në themele për të verifikuar thellësinë e themeleve dhe dëmtimet që mund të ketë themeli. Sondazhe do të behen dhe në pjesën e konstruksionit të catise për të parë elementet e saj dhe gjendjen e tyre, sondazhe në pjesën e çarjeve në qoshe të mureve dhe çarje të tjera në muratë.

Është menduar që të behet një drenazhim nga jashtë i objektit për të larguar ujërat në themele. Gjithashtu bëra e trotuarit në perimetër të objektit.



SONDAZHE PLAN KATI PERDHE



TRA EKZISTUES I CILI DO VERIFIKOHET QJATE PUNIMEVE.


SONDAZHE NE BODRUM VERIFIKIMI I THEMELEVE NE KETE PJESE



KONKLUZIONE: Pas sondazheve te kryera ne nivelin e bodrumit u vu ne te gjenda e themeleve ishte relativisht mire , procedojme ne nivelin e themeleve per mije e qendroshmetme

SONDAZHE KATI I PARE

SONDAZHE NE NIVELIN E KATIT TE PARE NE MURATURE



SONDAZH I TRAUT NE PUESIN E TAVANIT NE NIVELIN E KATIT PERDHE




SONDAZHE NE NIVELIN E KATIT TE PARE NE MURATURE



KONKLUZIONE: Pas sondazheve te kryera ne nivelin e kati te pare u verifikua materiali perberes i muratures ne disa pika ku dyshohej qe materiali perbereo mund te ishte calnie , ne fakt pas hapjes materiali perberes i muratures ishte tulle vendi dhe ne disa pjese murature guri sic duket dhe nga fotot me sipër.
Ne pjesen e tavanit ne katin e pare ishte nje tra ne dukje gipsi por pas sondazheve ishte tra metalik ne forme H. Gjate punimeve rekomandohet te shikohet mbeshtetja e tij. Gjithashtu gjate hapjes suvaja ishte me llac gelqere dhe me fije kashte , gjate riberjes se suvase do te ruhet lloji i llacit sipas originalit.

SONDAZHE KATI I DYTE



- Pastrim dhe fugatim i mureve

Fugatimi eshte i demtuar, do behet pastrimi fuges me furce teli dhe riberje e fugatimit sipas teknikes origjinale. Do te shikohet ku ka carje ne murature dhe do behet injektimi me llac. Shiko specifikimet teknike me poshte.

- Injektime dhe qepje te muratures ne varesi te carjeve

Carjet ne murature jane te konsiderueshme ne pjesen e qosheve te muratures ne nivelin e katit te dyte ne drejtim horizontal ne pjesen e tavanit ne qoshe , keto carje evidentohen si nga ana e jashtme dhe ne anen e brendshme per kete arsye pas vendosjes se skelarive nga jashte dhe nga brenda do behen sondazhe te carjeve per te verifikuar thellesine e tyre dhe hapjen e tyre ne menyre qe te vendoset dhe menyra e nderhyrjes .

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

- Restaurim dhe rindertim i konstruksionit te catise dhe mbulimit te saj

Mbulesa e catise per arsye te veprimit te agjenteve atmosferike duhet te behet zvendesimi i tjegullave te vendit dhe kontruksionit mbajtes se saj me te njeitin material si origjinali.

-Per arsye te shkeputjes qe ka ndodhur ne pjesen e qosheve te tavanit , per arsye dhe te rritjes se qendrueshmerise se objektit propozojme perforcimin e objektit ne nivelin e katit te dyte me kollona dhe trare metalike ne menyre qe te mos kemi hapësira shume te medha dhe te krijohet nje lidhje me e mire e objektit si dhe per te perballuar me mire peshen e konstruksionit te catise.

-Perforcimi me konstruksion metalik

Përforcimi me elemente metalik është parashikuar në nivelin e katit të dytë , për arsye të lidhjes më të mirë të strukturës së objektit , krijimit të mbështetjes më të mirë të catisë si dhe krijimit të hapësirave ekspozuese më të mëdha duke ruajtur objektin .

Realizimi i perforcimit është parashikuar si ne skice e cila do të përcaktohet dhe nga sondazhet dhe struktura ekzistuese e objektit duke parë nga afër mbështetjen e catisë dhe lidhjen e trarëve të ndërkatit. Në objekt mendohet se nuk ka një lidhje të mirë të muraturës me tavanin si dhe janë krijuar hapësira të mëdha të cilat nuk kanë ndarje apo mbështetje te trarëve. Në objekt është ekzistues një tra beton/arme i cili ben një ndarje të hapësirës së dritës në të cilin mendohet se janë mbështetur trarët e tavanit.

Në këto pozicione është propozuar vendosja e kollonave dhe trarëve metalike me profile celiku sipas skicimeve të projektit por duke parë dhe në vend gjatë zbatimit.

- Prishje dhe ribërje e suvase ne brendesi dhe ne fasade

Është menduar që të kryhet prishje e suvasë ekzistuese dhe ribërje e saj , pasi gjëndja e suvasë është e dëmtuar nga lagështia, suvaja të ribëhet sipas teknikës origjinale me gëlqere dhe kashtë.



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce



- Riberje e dyshemeve dhe restaurim i shkalleve te drurit

Propozohet riberje e dyshemeve per arsye te verifikimit te lendes se nderkatit dhe sigurimin e lidhjes me te mire te objektit dhe zevendesimin e trareve te nderkateve ne varesi te situates pas hapjes se dyshemeve. Gjithsesi do te bëhet ruajtje e elementeve të drurit që mund të ripërdoren.

Restaurimi i shkalleve do te behet rrashinimi dhe lysterje e lendes se drurit me antimol dhe vaj lini dhe me pas me llak.

- Zevendesim i dritareve dhe dyerve te demtuara

Në projekt parashikohet zëvendësimi i dritareve të amortizuara me dritare të njëjta me origjinalin si dhe restaurimi i dritareve në gjëndje më të mirë.

- Restaurim i elementeve te drurit

Restaurimi i elementeve te drurit eshte e sqaruar ne specifikimet teknike, do te kryhet ne elemente si fashatura te brendshme, parapet shkalle , fashatura dritare dhe dyer etj.


- Sistemim i ambjentit perreth

Sistemimi i ambjentit përfshin restaurimin e shtreses me pllaka , pastrim nga bimësia dhe resaturim të mureve të avllisë .



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

PLANSISTEMIM SHK. 1:200



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

PLANI I KATTI PERDHE/PATOLOGJITE DHE NDERHYRJET



Planim i lendes drusore te shkallave dhe te apertimit.
Te gjithë elementet e detyruar te shkallave te zverdesohen dhe te trajtohen me vaj (in) dhe ant miale.
Elementet e korrendes te detyruar te trajtohen me vaj (in) dhe ant miale.



Rindërtim i papershutshem i tualeteve.
Te behet nalyshimi i pozicionit te tualeteve ne varesi te muzealizimit.



Plasasje te pllakeve te ardhimit dhe degradimi i fudhurit.
Te behet zverdesimi i pllakeve te detyruar dhe rimbajtja e fudhurit.



Rindërtim i papershutshem dhe a blindur.
Te behet heqja e detyr te blindur dhe pershtja e detyr siqas detyr e zverdesese.



Amortizim i lendes drusore te detyr.
Te gjithë elementet e detyr te detyr te zverdesohen. Elementet e tjere te pastohen dhe te trajtohen me vaj (in) dhe ant miale.



Amortizim i lendes drusore te detyr.
Te gjithë elementet e detyr te detyr te zverdesohen. Elementet e tjere te pastohen dhe te trajtohen me vaj (in) dhe ant miale.



- Alumini i lendes drusore
- Detyr/Detyr te amortizuar
- Degradim i Plakave te guri
- Rindërtim i papershutshem



PLANI I KATITE TE PARE/PATOLOGJITE DHE NDERHYRJET



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

PLANI I KATITE TE DYTE/PATOLOGJITE DHE NDERHYRJET



Altern i lentes drusore te balkonit te kreutshores.
Te gjithe elementet e drurit te pastrohen dhe te trajtohen me vaj i ri dhe antiseptik.



Altern i lentes drusore te shkallave dhe te korridorit.
Te gjithe elementet e drurit te shkallave te zvendeshen dhe te trajtohen me vaj i ri dhe antiseptik. Elementet e korridorit te pastrohen dhe te trajtohen me vaj i ri dhe antiseptik.



Degradimi i drurit te dyshemes.
Per derrasat e dyshemes propozohet te hiqen, te pastrohen dhe te rivendosen. Te trajtohen me vaj i ri dhe antiseptik.




Amortizimi i lentes drusore te deres.
Te gjithe elementet e deres te zvendeshen. Elementet e tjere te pastrohen dhe te trajtohen me vaj i ri dhe antiseptik.




Amortizimi i balkonit dhe oksidimi i kanaleve.
Zvendesimi i dyshemes se drurit te balkonit. Trajtimi i kanaleve me antirizik.



Amortizimi i lentes drusore te dritareve.
Zvendesimi i dritare drur si origjinali me hape vertikale.




- Altern i lentes drusore
- Dritare/Dyer te amortizuara
- Degradimi i drurit
- Oksidim




Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce


PLAN CATIE SHK:1:100



DETALJ CATIE SHK:1:30



PRERJE CATIE SHK:1:50




Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce


FASADA PERENDIMORE/PATOLOGJITE DHE NDERHYRJET




FASADA JUGORE/PATOLOGJITE DHE NDERHYRJET



FASADA LINDORE/PATOLOGJITE DHE NDERHYRJET




PRERJA B-B/PATOLOGJITE DHE NDERHYRJET




Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

DETAJ I SHKALLES


SHKALLA SHK.1:20






KORIMANO E SHKALLES SHK.1:10



KORIMANO E SHKALLES SHK.1:10




DETAJET E PORTAVE DHE TE DYERVE SHK.1:30




Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

DETAJ I DRITAREVE Shk.1:20



PAMJE NGA JASHTË



PAMJE NGA BRENDA



DETAJ BALLKONI Shk.1:25



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

Në projekt parashikohen dhe punime përforcimi më poshtë renditen punimet e parashikuara:

SHENIM: NDERHYRJET PERFORCUESE TE PARASHIKUARA

- INJEKTIME NE THEMELE NE PJESEN E BODRUMIT
- INJEKTIM NE THEMELE NE TE GJITHE PERIMETRIN E OBJEKTIT
- INJEKTIME NE MURATURE NE PJESET KU KA CARJE MURATURE PAS PRISHJES SE SUVASE DHE KONTROLLIT TE MURATURES.
- PERFORCIM ME KONSTRUKSION METALIK ME KOLLONA DHE TRARE METALIK NE NIVELIN E KATIT TE DYTE PER RRITJEN E QENDRUESHMERISE SE OBJEKTIT.
- NDERTIM BREZ BETONARME NE KREUN E MURIT NE TE GJITHE MURATUREN PER LIDHJE ME TE MIRE
- APO RIPERFORCIM TE BREZIT EKZISTUES NE VARESI TE GJENDJES

Shenim: Pasi te hapet catia do te shikohet n.q.s ne pjesen e sipërme te murit ka brez b/a ekzistues , pasi nga sondazhet e bera ne pjesen e brendshme te muratures ka prani te nje brezi betoni si dhe tra betoni keshtu qe mendojme se mund te kete brez dhe ne muraturen perimetrale. Ne rast se kemi brez ekzistues ne varesi te gjendjes se brezit do te behet brez i ri i cili do te lidhet me brezin ekzistues sipas detajeve te paraqitura me sipër. Ne rast se puk ka brez ekzistues do te ndertohet nje brez antisizmik brez b/a antisizmik i ri mbi murin e gurit ne gjithe perimetrin e tij, i niveluar . Maskimi nga jashte do te behet me imitim fuge ose me kornizen e gipsit sipas vendit.

SHENIM: Se pari do te behet sondazhi i brezit apo trareve ekzistues ne objekt dhe do te gjykohej ne vend pasi te hapet objekti ne prani te mbikqyesit dhe projektuesit te punimeve ne lidhje me menyren e perforcimit te objektit. Nga termetet e fundit te vitit 2019 objekti pesoi plasaritje ne nivelin e lidhjes se muratures me tavanin , duke analizuar shkakun e ketyre plasaritjeve mendojme se ka ardhur si pasojë e lidhjes jo te mire midis trareve te tavanit dhe muratures per kete arsye propozojme ndertimin e nje brezi beton arme ne nivelin e kreut te catise si dhe perforcim me konstruksion metalik kollona dhe trare per lehtesimin e muratures dhe mrijen e qendrueshmerise se objektit.

Me sipër propozohet nje menyre e vendosjes se trareve dhe kollonave metalike bazuar ne te dhenat dhe sondazhet e kryera megjithate menyra perfundimtare e vendosjes se tyre do te percaktohet dhe njeher pas zbulimit te catise dhe verifikimit te sakte te gjendjes ekzistuese ne objekt.



Architectural floor plan of a building with multiple rooms and structural annotations. The plan includes the following elements:

- Rooms and Dimensions:**
 - Top-left room: 487.2 (width) x 420.0 (depth)
 - Top-right room: 420.0 (width) x 536.0 (depth)
 - Bottom-left room: 487.7 (width) x 200.0 (depth)
 - Bottom-right room: 485.0 (width) x 330.2 (depth)
- Structural Annotations:**
 - Brez b/a**: Located at the top of the plan.
 - Brezi i ri b/a**: Located on the left side of the plan.
 - Tra betoni ek/stubes**: Located in the bottom-left room.
 - Struktura e re per perforim me elemente metalike**: Located in the bottom-right room.
- Dimensions and Measurements:**
 - Top edge: 27.9, 102.0, 342.0, 102.0, 137.0, 108.0, 100.0
 - Right edge: 112.0, 86.0, 97.0, 96.0, 54.0, 45.0, 93.0, 50.0, 74.0, 50.0, 85.0, 95.0, 40.0
 - Bottom edge: 93.0, 92.0, 93.0
- Other Features:**
 - A semi-circular feature is present in the top-left room.
 - A staircase is shown in the top-right room.

NDERHYRJE NE OBJEKT -PERFORIM | OBJEKTIT ME PROFIL METALIK

[illegible]

(120x50x8) Profil

K1

Kufens me profil hekuri (120x120x8)

K1

Kufens metalike (120x120x8)

0.5 cm

Go'te befori me zemer te murit ku inkuar chet kufens metalike

8Ø12 mm

ØØ12 mm

L=165


ØØ12 mm

L=270

ØØ12 mm

8Ø12 mm

Lidhja e brezit të ri me profilin metalik dhe brezin ekzistues



Siku L/2 (Lampiran 1 dari gambar)
siku ini dipotong setengahnya, 1 x siku
(Maksimal besi beton di bagian atas siku harus lebih dari 10 mm)
Siku ini harus tetap ada pada struktur

Sambungan pelat ke profil ini pada bagian atas

Klembar gesir

Malaran

Besi beton ekstensif ke sambungan ini memiliki dimensi, 1 siku minimum (gabung dengan 1 besi)

Beton Marha 300 (S_{20/30})
Modur Periodik R=500

Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce

ME POSHTE IMAZHE TE OBJEKTIT PAS RESTAURIMIT

RENDERA



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce



Restaurimi i Muzeut Arkeologjik, Korce



Për zbatimin e projektit është e rëndësishme të hartohet njëkohësisht dhe projekti i muzealizimit të brendshëm, projekti i pikturës, projekti elektrik, hidrosanitar të cilat duhet të zbatohen në të njëjtën kohë me projektin arkitektonik të hartuar.

DRTK KORCE | MAJ 2024

