

SHITBLERJET(SALES AND BUYES):

ADRESA E PRONARIT DHE FIRMA
(ADDRESS OF OWNER AND SIGNATURE):

ADRESA E POSEDUESIT DHE FIRMA
(ADDRESS OF POSSESSOR AND SIGNATURE):

PRONARI I RI (NEW OWNER):

SKEDUESI (COMPILER): AIDA BOJDANI
DATA(DATE): 13/01/2004

KOMISIONI I VLERËSIMIT (COMMISSION OF ASSESSMENT):

- 1.
- 2.
- 3.

DREJTOR
(DIRECTOR)

Në bazë të Ligjit 27/2018 "Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë", objekti klasifikohet pasuri kulturore..
(According to Law 27/2018 "On Cultural Heritage and Museums", the object is cultural property.)

Lëvizja e objektit shoqërohet vetëm me lejen e Ministrisë së Kulturës. (The movement of the object should be executed only upon the permission of the Ministry of Culture)

Nr. i Regjistrimit (No. of Register):
Nr. i Inventarit (No. of Inventory):

KATALOGU (CATALOGUE)



FOTOGRAFIA E OBJEKTIT 6 me 9 (cm)
(PHOTOGRAPHY OF OBJECT 6 by 9 cm)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
REPUBLIC OF ALBANIA
MINISTRIA E KULTURËS
MINISTRY OF CULTURE
INSTITUTI KOMBËTAR I REGJISTRIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE
NATIONAL INSTITUTE OF CULTURAL HERITAGE REGISTRATION

Pronari (Owner) SHTETI
Poseduesi (Possessor) DRKK BERAT

ID: 0001
ID:

Drejtori i IKRTK(Director of NICHR)
Tel: +355(4) 22 269 03
Web: www.ikrtk.gov.al

CERTIFIKATË OBJEKTI

NUMËR (NUMBER): 32356

VENDNDODHJA (LOCATION):

Shteti (State): Shqipëri Qarku (Region): Qark
Qytet/Fshat (City/Country): Berat Rruga (Street):

Rrethi (District):

Qytet

FUSHA (DOMAIN): ARKEOLOGJI

KATEGORIA (CATEGORY): Vendbanim i Fortif

TIPI (TYPE): Kala

TITULLI (TITLE): Kalaja e Beratit

MATERIALI (MATERIAL): Gur



polygonale për rikoshetimin e predhave. Për të genë më të qëndrueshme ndaj artilerisë kullat e kanë trashësinë e mureve 2-3 m, dhe janë mbushur në pjesën e brendshme me dhe. Për të përballuar presionin e tij, kullave u është dhënë një pjerrësi prej 150 nga ana e jashtme. Nga gjurmët që janë gjetur në kullat e kësaj periudhe mendohet se ato kanë genë të mbulhuara me cati. Trakti i fundit i galerisë së ujit i cili merret në shqyrtim në këtë projekt përbëhet nga disa

elemente që ndryshojnë nga karakteristikat dhe problematikat që paraqesin. Këto elemente përbëtes përshkruhen si më poshtë:

I. Kulla 6-këndore

Kjo kullë është kulla që ruhet më mirë nga të gjitha ndërtimet e periudhës së ndërtimeve të Pashallëgeve shqiptare në Kallanë e Beratit. "Ajo është e ndërtuar në vitin 1802 nga Ali pasha që e ndërton këtë kullë në afërsi të lumit për artilieri të pajisur me 3 topa". (Bace A. relacion Arkivi IMK). Ajo ka formë trungu piramidë 6-këndëshe, e pajisur me tre frëngji topash: 1 m nga brenda dhe 2.8 m të gjera nga jashtë.

Përsa i përket anës strukturore të mureve kjo kullë paraqitet në gjendje të mirë konservimi. Pjesa e sipërme e saj paraqitet e mbuluar nga dheu dhe binësia e cila vende vende në faqet lindore dhe perëndimore nuk lejon pamjen e kreut të mureve. Në faqen jugore ruhen përtrah njëri tjetrit gemeri i kalinit në galeri dhe përtrah tij një frëngji topi. Kreu i gemit dhe harkut përtrah tij paraqitet i dëmtuar vende vende me lidhës të degraduar gjë që ka bërë dhe mungesën e kreut të harkut dhe ka favorizuar paraqitjen e binësisë në fugat e zemrës së muraturës së kreut. Në faqet e brendshme të frëngjisë ka një zgavër në muraturë. Pjesa e harkut të frëngjisë paraqitet në gjendje shumë delikate pasi në pjesën më të madhe harku mbahet vetëm në një rresht gurë. Përsa i përket dy frëngjive të tjera ruhen vetëm paturat anësore dhe jo harku.

II. Ambienti ndihmës i kullës 6-këndore

Është një ambient i mbyllur me formë të brendshme 4-këndore me përmasa 430x690 cm. Ky ambient është mbuluar me qemer guri cilindrik. Muret e këtij ambient ngrihen mbi shkëmb. Në gjendjen e sotme pjesa e sipërme është e mbuluar totalisht nga binësia dhe nuk është dallueshëm nga një panjeh ajrore. Mendohet të ketë shërbyer për të fshehur hyjten në kullën 6-këndore ndoshta dhe si ambient magazinimi. Nga ana strukturore paraqitet në gjendje të mirë. Lidhësi i gurëve paraqitet solid edhe pse si pasojë e mbushjes së pjesës së sipërme të ambientit me dherra dhe binësi lidhësi i brendshëm i gemit cilindrik paraqitet me ngjyrë të gjelbër (mendojmë ndodh si pasojë e lagështisë). Hytjet për në këtë ambient janë dy, një në krahun e galerisë që zbrit nga kalaja dhe tjetra në krahun e kullës 6-këndore. Hytjet janë me hark dhe janë bllokuar disi nga binësia e dendur jashtë ambientit.

III. Muri tunel

Përbëhet nga 2 mure anësore me gjerësi 75-80 cm, koridori me gjerësi 1.60 m, ka muraturë të rregullt. Mbulohet me qemer guri që seksionohet në përshatje me pjerrësinë e terrenit. Gjatë gjatësisë së tij muri përforcohet prej 4-5 kullash, 3 nga të cilat kapen garë. Trakti i këtij muri, prej kullës rrethore deri tek kulla 4-këndëshe është pastruar në vitin 1974. Muri ruhet në lartësi 20 cm - 1 m. Vende vende kreu i muri paraqitet i degraduar. Ka një gjatësi (nga kulla 6-këndore në kullën 4-këndëshe) prej 15 m. Megjithatë nuk paraqet inkuinime apo caqe në të dy traktet e mureve që përbëjnë galerinë në të gjithë gjatësinë e tyre (15 m). Lidhësi (sidomos në kreuin e muri) paraqitet i degraduar dhe vende vende i pluhurizuar. Në disa vende ka gurë që nuk janë të lidhur si pasojë e degradimit të lidhësit dhe që paraqesin trezik tërënie. Në pjesën e brendshme dhe të jashtme të faqes perëndimore të muri galeri ka gjurmë të një frëngjie që është e mbullur. Bazamenti i galerisë nuk tregon gjurmë të shkallëve që kanë shërbyer për të zbritur në lumë. Rruga midis dy mureve të galerisë ka një pjerrësi relativisht të madhe dhe është në dijet e sotme e mbuluar me dhe, gurë të hedhur dhe binësi. Duhet të përmendim se binësia lulëzon dhe në kreuin e muri të galerisë. Trakti i sipërm i muri të faqes lindore nuk ruhet i ngritur (bëhet fjalë për një trakt muri me gjatësi 3 m). Vetëm dy prej harqeve të qemerëve të shkallëzuar që mbulonin galerinë ruhen në këtë trakt. Ata paraqiten mjaft të dëmtuar si pasojë e degradimit të lidhësit.

Kalaja u hartua nga Gj. Karaiskaj me 26.06.2003.

Ploesime ne kartele: Silva Breshani

Dt: 10.07.2008 (informacion, foto, projekte restaurimi).

Vendim Nr.4, dt.26.04.2007

Ministria e Turizmit, Kulture, Rinise dhe Sporteve

Keshilli Kombetar i Restaurimeve

Vendim Nr.8 dt. 08.04.2008

Ne mbeshetje te nenit 17, pika 6, te ligjit nr.9592, date 27.07.2006, "Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.9048, dt.07.04.2003 "Per Trashëgimime Kulturore", Keshilli Kombetar i Restaurimeve ne mbledhjen e dates 08.04.2008, pasi shqyrtoi projektet e diskutuara ne Institutin e Monumenteve te Kulture

Vendosi:

1. Te miratoje projektet e restaurimit:

5. Restaurim Kalaja e Beratit.

Ministria e Turizmit, Kulture, Rinise dhe Sporteve - Keshilli Kombetar i Restaurimeve

Vendim Nr.6 dt. 08.06.2010

Ministria e Turizmit, Kulture, Rinise dhe Sporteve

Keshilli Kombetar i Restaurimeve

Vendim Nr.2, dt.05.05.2009

Ne mbeshetje te nenit 17, pika 6, te ligjit nr.9048, date 27.07.2003, ndryshuar me ligjin nr. 9882, dt. 28.02.2008, "Per Trashëgimime Kulturore", Keshilli Kombetar i Restaurimeve ne mbledhjen e dates 05.05.2009, pasi shqyrtoi projektet e diskutuara ne Institutin e Monumenteve te Kulture

Vendosi:

Sipas pikave te rendit te dites:

Miratojen projektet e restaurimit te financuara nga buxheti i shtetit:

5. Restaurim Kalaja e Beratit.

Plotësoi kartelen: Ferdinand Yzeiri

Dt.23.07.2015

Vendim nr.24 dt.03.07.2015

Vendim Nr.235, dt. 31.05.2018

Miratimi e projektit shpesh "Projektimi dhe vendosja e elementeve perberes te sistemeve te biletarive elektronike per shtet historike ne Shqipëri" dhe "Projektimi per sistemin e vëzhgimit me kamera te biletarive elektronike-faza 2- per shtet: Kalaja e Beratit, Muzeu Etnografik Krutja, Kalaja e Gjirokastrës, Muzeu Marubi Shkodër", me subjekt aplikues AADF.

Vendim Nr.293, dt. 11.06.2018

1. Miratimi e ndryshime shpesh te projektit: "Rehabilitimi i rruges hyrese 'Mihal Komneni' per ne Kala

dhe Tablja, Berat

-Vendosja e shtetit me gure te bardhe ne modulin e shtetit per kallidrenin e objektit.

SHKALLA E DËMTIMIT (SCALE OF DAMAGE): 2

1. Shumë Mirë; ... 10. Shumë Keq (1. Very Good; ... 10. Very Bad)

ORIGINAL/KOPIJE (ORIGINAL/COPY): Original

VEND ORIGJINA (ORIGIN PLACE):

VENDI I RUATJES (STORAGE LOCATION):

TRASHËGIMI (HERITAGE): Po

HISTORIKU: Ku dhe kur është zbuluar, kur ka marrë statusin e trashëgimisë kulturore.

(HISTORIC INFORMATION): Place and date of discovery, date of gaining the status of cultural heritage.

LËVIZJET E OBJEKTIT (MOVEMENTS OF OBJECT):

BIBLIOGRAFIA (BIBLIOGRAPHY):

Monumentet 17/1979, A. Baçe, Veshitrim mbi arkitekturen e fortifikimeve antike ne vendin tone, A. Baçe, A. Meksi, E. Riza, Qyteti i fortifikuar i Beratit, Tirane, 1987, A. Baçe, Monumentet 2/1971. A. Baçe, G. Sanimi, Kalaja e Beratit, Monumentet 15-16/1978. Monumentet 1/1982, Kronika e punimeve restauruese per vitet 1980-1981, A. Baçe, Muret trethues te Beratit, fq. 120.