

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: Projekt restaurimi për Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnje.

Nr.	EMËRTIMI	Nr.	KOHËZGJATJA E PUNIMEVE 6 MUAJ							
					Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV	Muaji V	Muaji VI
1	R.124/1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m²	250						
2	R.18	Restaurim muri guri me teknikën shqep-qep	m³	25						
3	R.121	Shkepje suvatimi brenda e jashte	m2	471						
4	R.22	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të krivorave të	m3	115						
5	An	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) I afreskuar me teknikën e renies se lire të mishelës nga kreu I murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të krivorave të tretshme në ujë	m3	35						
6	R.26	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	ml	58						
7	R.89	Pastrim fugash + Fugatim	m²	18						
8	R.88	Suva brenda mur guri me krah, llaç gelqere 1:2	m2	219						
9	R.91	Suva e zakonshme fasade mur guri llaç gelqere 1:2	m2	252						
10	R.105	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m²	786						
11	R.55	Restaurim çati tjegulla vendi Naosi	m2	198						
12	R.55	Restaurim çati tjegulla vendi hajati perendimor	m2	168						
13	An	Çmontim cati vendi hajati jugor dhe verior	m2	160						
14	An	Çati HD~8m, me tjegulla vendi me karton katrama 4mm (tjegulla+lenda e drurit egzistuese ne mase 60%)	m2	160						
15	R.20	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llac gëlqere 1:3	m2	78						
16	R.10/1	Pastrim I murit ne krye, nen cati	m3	15						
17	An	Pastrim i shtresave te betonit mbi xokol hajat	m3	3						
18	R.78	Restaurim dysHEME druri	m2	28						
19	R.84	F.V. tavan druri thjeshte (dhoma e priftit)	m2	28						
20	An	Pastrim i mbushjeve me llac ne muret e absides nga jashte	m3	1						
21	An	Qepje murature me shufra inoksi injektuar me llac cimento M25	ml	24						
22	R.165	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhlon	m²	26.0						
23	An	Prishje shtresash ne naos ~15cm	m3	3.80						
24	2.5	Germim sistemim nivelim dheu 5cm hajat	m3	13.70						
25	3.212/a	Shtrese stabilizanti 5cm	m2	100.00						
26	R.73	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda	m2	100.00						
27	R.119	Çmontim mur guri (hapje dritaresh)	m3	4.20						
28	R.98/1	F.V dritare druri kase bylme teke xham	m²	16						
29	R.101	F.V dëre druri te reja tek hajati	m2	5.5						
30	R.99/1	Restaurim dritare druri tek kembanarja	m2	2.2						
31	R.103	Restaurim dyer druri ne naos	m2	10						
32	An	Restaurim dollap druri ne naos	m2	2						
33	R.98/1	Çmontim dritare druri	m²	13						
34	An (R. 247)	Çmontim dyer metalike	m²	4.1						
35	R.109	Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaj	m²	6.3						
36	R.117	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m²	10.1						
37	R.78/1	Çmontim shkalle druri	m²	5.1						
38	AN (R.243)	Restaurim shkalle druri te hajati	m²	5.1						
39	R.121	Shkepje suva harkada+ kolona	m²	115						
40	R.83	Restaurim çatma harkada	m²	50						
41	An	Zevendesim i litarit te kalbur apo te munguar ne kolona	ml	40						
42	R.78	Shtrese dysHEME derrase nen karrige + nen harkada	m²	13						
43	R.214	Prishje betoni Naos+ hajat	m3	1.4						
44	An	Prishje shtrese mermeri	m2	0.5						
45	R.20	Konsolidim i kreut te struktures se gurit dhe nivelim me llac gelqere pas heqjes se mermerit	m2	0.5						
46	R.70	Shtresë me pllaka guri	m²	0.5						
47	An	Çmontim ndarje plastike	m2	55						
48	R.244	F.V. Fikse zjarri	cope	6						

Grupi i punes:
Vilma Hashorva
Llambirino Baballëku
Ronela Çuku



Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy panele dhe mbushjeje në masë) i afreshkur me teknikan e rentes së lire të mishelës nga kreu i murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të krirave të tretshme në ujë													
An		m3	1										
	Specialiste + punëtor	op	2	300	600								
	Shiteshi mbij pagat 16,7%	leke	600	0.167	100								
	Transport	t/km											
	Ujë	m3				22.15	20	443					
	Mishela (përbërje hidraulike-pocolan)	kg							0.03	300	9		
	Llogaritëse hidraulike+trëte vulkanike, pluhur								30	250	7500		
	bulle për fuqit	m3							0.02	12000	240		
	kompresor-ponia	op											
	Stele inventari	m2							2	4000			
	Shuma :				700			443		0		0.9	50
											7749	8892	711.376
												889.22	10.493

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

AN (R-249)	
Restaurim Doliap duri	
Specialise + punetor	m2 1
Sitese mbi papat 16.7%	op 2.40 250 600
Transport	leke 600 0.167 100
Xhamas 4 mm	l ^e km 0.19
Gomitas	m2 30 6
lende duri e stacionuar	m1 1.6 800 1280
	m3 6.4 80 512
Shuma :	0.017 28500 485
	700 6 2277 2982 238,592 298,24 3519

AN IR. 247) Cronitini dper metellice						
	m2	1				
Specialiste + punetor	op.	1.4	185	255		
Sltese mbl pagat 16.7%	leke	265	0.167	44		
Summa:				310		

AN (R-243) Resturtru shkollë dhe ve majat									
Specialitete e punetor									
Shtrese mbi majat 16,7%									
Transport									
Grafide									
Dartitese e stazhionuar									
Stieft inventar									
Shumuar									
	ml	1							
	op	8	250	2003					
	teke	2003	0.167	335					
	t ³ /km				0.23	20			
	kg					5			
	m3						0.12	90	11
	m2						0.0736	28420	2092
							1	50	50
						5			2153
				2338					
								4495	350,56904
								449,4613	5304

[illegible]

Rosella Cukri

[illegible][illegible][illegible]

Grupi I punes:
Vilma Hashorva
Llambirino Baballëku
Roneia Çuku

uku

Llambirino Baballëku
Roneia Çuku

Ronela Çuku

