

PREVENTIV

Objekti: Projekt restaurimi për Kishën e "Shën Kollit" në Krutje të Sipërme, Lushnje.

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	PUNIME RESTAURIMI				
1	Skele me tubo fasade ~ 8m	m²	250		
2	Restaurim muri guri me teknikën shqep-qep	m²	25		
3	Shkepje suvatimi brenda e jashte	m2	471		
4	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë	m3	115		
5	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me teknikën e renies se lire të mishelës nga kreu i murit me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të tretshme në ujë	m3	35		
6	Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit(Pastrim i carjes, larje ne ujë, injektim llac gëlqere 1:3)	ml	58		
7	Pastrim fugash + Fugatim	m²	18		
8	Suva brenda mur guri me krah, llac gelqere 1:2	m2	219		
9	Suva e zakonshme fasade mur guri llac gelqere 1:2	m2	252		
10	Sherbetisje e bojatisje me gëlqere	m²	786		
11	Restaurim çati tjegulla vendi Naosi	m2	198		
12	Restaurim çati tjegulla vendi hajati perendimor	m2	168		
13	Cmontim cati vendi hajati jugor dhe verior	m2	160		
14	Çati HD~8m, me tjegulla vendi me karton katrama 4mm (tjegulla+ lenda e drurit egzistuese ne mase 60%)	m2	160		
15	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llac gëlqere 1:3	m2	78		
16	Pastrim i murit ne krye, nen cati	m3	15.0		
17	Pastrim i shtresave te betonit mbi xokol hajat	m3	3.00		
18	Restaurim dysHEME druri	m2	28.30		
19	F.V. tavan druri thjeshte (dhoma e priftit)	m2	28.30		
20	Pastrim i mbushjeve me llac ne muret e absides nga jashte	m3	0.60		
21	Qepje murature me shufra inoksi injektuar me llac cemento M25	ml	24		
22	F.V. breza druri dhe arkitrare dru pishe stazhion	m²	26		
23	Prishje shtresash ne naos ~15cm	m3	3.8		
24	Germim sistemim nivelim dheu 5cm hajat	m3	13.7		
25	Shtrese stabilizanti 5cm	m2	100		
26	Shtrese me tulla 25x20x6 hajati brenda	m2	100		
27	Çmontim mur guri (hapje dritaresh)	m3	4.2		
28	F.V dritare druri kase bylme teke xham	m²	16.4		
29	F.V dere druri te reja tek hajati	m2	5.5		
30	Restaurim dritare druri tek kembanarja	m2	2.2		
31	Restaurim dyer druri ne naos	m2	10		
32	Restaurim dollap druri ne naos	m2	2		
33	Çmontim dritare druri	m²	13		
34	Çmontim dyer metalike	m²	4.1		
35	Lyerje kangjella metalike tek dritaret me antiruxho dhe boje vaji	m²	6.3		
36	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	m²	10.1		
37	Çmontim shkalle druri	m²	5.1		
38	Restaurim shkalle druri te hajati	m²	5.1		
39	Shkepje suva harkada+ kolona	m²	115		
40	Restaurim çatma harkada	m²	50		
41	Zevendesim i litarit te kalbur apo te munguar ne kolona	ml	40		
42	Shtrese dysHEME derrase nen karrige + nen harkada	m²	13		



43	Prishje betoni Naos+ hajat	m3	1.4		
44	Prishje shtrese mermeri	m2	0.5		
45	Konsolidim i kreut te struktures se gurit dhe nivelim me llac gelqere pas heqjes se mermerit	m2	0.5		
46	Shtresë me pllaka guri	m ²	0.5		
47	Çmontim ndarje plastike	m2	58.43		
48	F.V. Fikse zjarri	cope	6		
	SHUMA 1				

