



MIRATOHET

PËR K.K.T.K.M SEKRETARI

Rudina Zoto

*Rishikim, Projekt Restaurimi Kisha e Shën Kollit, Shelcan
Tiranë 2022*

Grupi i Projektimit:

Ark. Ronela Çuku
Ark. Katerina Margariti
Ing. Denisa Shehu
Ark. Joli Mitrojorgji



S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
R	PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN KOLLIT, SHELÇAN- VENDNDODHJA																							Tirane, 2022			
Q																								Planvendosja-Nderhyrjet restauruese			
P																											
O	VENDNDODHJA E FSHATIT NË LIDHJE ME QYTETIN E ELBASANIT											VENDNDODHJA E KISHËS NË LIDHJE ME FSHATIN SHELÇAN															
N																											
M	VENDNDODHJA E KISHËS																										
L	RRETHI I ELBASANIT																										
K																											
J	PAMJE AJRORE E KISHËS																										
I																											
H																											
G																											
F																											
E																											
D																											
C																											
B																											
A																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	



INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISE KULTURORE

FOTO KISHA

SHENIME:

MIRATOHET:
Per K.K.R.
Sekretari

RUDINA ZOTO

OBJEKTI: **RISHIKIM PROJEKTI RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN KOLLIT, SHELÇAN**

INVESTITOR

Projekt zbatimi
Emertimi i fletës: Shkalla

VENDNDODHJA

PERGJEGJESI I SEKTORIT
Ing. Denisa Shehu

PROJEKTOI

Ark.Ronela Çuku

Ark.Katerina Margariti

Ing. Denisa Shehu

Ark. Joli Mitrojorgji

A-01




PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN KOLLIT, SHELKAN- PLANVENDOSJA

Tirane, 2022

Orthofoto



Planvendosja-Nderhyrjet restauruese



NDERHYRJET RESTAURUESE

- Shtrimi i dyshemes se hajetit perëndimor me pllaka guri në të thatë
- Revizionim i çatisë së kishës
- Çmontim i çatisë, heqja e eternitit dhe mbulimi me tjegulla me kulm në qendër të murit
- F.V impluve në çdo pjesë ku bashkohet çatia me muret e kishës
- F.V ulluk shkarkimi vertikal dhe horizontal
- F.V stola druri
- Konsolidim, plotësim dhe kapuçim me pllak guri i murit rrethues
- Resaturim i kangjellave metalike
- Konsolidim i shkalleve prej guri
- Sistemim i terrenit përreth murit rrethues
- Pastrim i fugave nga mbetjet dhe plurat, rifugatim i murit me llac gelqere
- Restaurim i brezave drusore, trajtim me antimoel dhe vaj lini
- Fugatim i murit te gurit ne hajat
- Konsolidim i murit të gurit me teknikë shqep-qep dhe vendosje brez lidhës druri



INSTITUTI KOMBETAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

FOTO KISHA



SHENIME:



MIRATOHET:
Per K.K.R.
Sekretari

RUDINA ZOTO

OBJEKTI: RISHIKIM PROJEKTI
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN
KOLLIT, SHELKAN

INVESTITOR

Projekt zbatimi

Emertimi i fletes:

Shkalla

PLANVENDOSJA

PERJEGJESI I SEKTORIT

Ing. Denisa Shehu

PROJEKTOI

Ark.Ronela Çuku


Ark.Katerina Margariti

Ing. Denisa Shehu

Ark. Joli Mitrojorgji

A-02





IKTK
INSTITUTI KOMBETAR I
TRASHEGIMISE KULTURORE

FOTO KISHA

SHENIME:

MIRATOHET:
Per K.K.R.
Sekretari

RUDINA ZOTO

OBJEKT: RISHIKIM PROJEKTI
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN
KOLLIT, SHELKAN

INVESTITOR

Projekt zbatimi
Emertimi i fletës: Shkalla


PLANIMETRIA

PERGJEGJESI I SEKTORIT
Ing. Denisa Shehu

PROJEKTOI
Ark. Ronela Çuku
Ark. Katerina Margariti
Ing. Denisa Shehu
Ark. Joli Mitrojorgji

A-03





A-04

TIRANË 2022

FOTO KISHA



SHENIME:

MIRATOHET:
Per K.K.R.
Sekretari

RUDINA ZOTO

OBJEKTI:
RISHIKIM PROJEKTI
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN KOLLIT,
SHELÇAN

INVESTITOR

Projekt zbatimi

Emertimi i fletes:

FASADA JUGORE

PERGJEGJESI I SEKTORIT

Ing. Danisa Shehu

PROJEKTOI

Ark.Ronela Çuku

Ark.Katerina Margariti

Ing. Denisa Shehu

Ark. Joli Mitrojorgji

NO. FILED
A-05

- ## UNDERHYRJET RESTAURUESE

- | | |
|--|--|
| ➤ Shtrimi i dyshemes se hajatit perëndimor me pllaka guri në të thatë | |
| ➤ Revizionim i çatisë së kishës | |
| ➤ Çmontim i çatisë, heqja e eternitit dhe mbulimi me tjegulla me kulm në qendër të murit | ➤ Pastrim i fugave nga mbetjet dhe plurat, rifugatim i murit me llaç |
| ➤ F.V impluve në çdo pjesë ku bashkohet çatia me muret e kishës | ➤ gelqere |
| ➤ F.V ulluk shkarkimi vertikal dhe horizontal | ➤ Restaurim i brezave drusore, trajtim me antimoel dhe vaj lini |
| ➤ F.V stola druri | ➤ Fugatim i murit te gurit ne hajat |
| ➤ Konsolidim, plotësim dhe kapuçim me pllak guri i murit rrethues | ➤ Konsolidim i murit të gurit me teknikë shqep-qep dhe vendosje brez lidhësdruri |



S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
R	PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN KOLLIT, SHELKAN- FASADA PERËNDIMORE																									Tirane, 2022	
Q																											R
P	INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE																									Q	
O	FOTO KISHA																									P	
N																										O	
M	SHENIME:																									N	
L																										M	
K																										L	
J																										K	
I	MIRATOHET: Per K.K.R. Sekretari																									J	
H	RUDINA ZOTO																									I	
G	OBJEKT: RISHIKIM PROJEKTI RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN KOLLIT, SHELKAN																									H	
F	INVESTITOR																									G	
E	Projekt zbatimi Emërtimi i fletës: FASADA PERENDIMORE Shkalla:																									F	
D	PERGJEGJESI I SEKTORIT Ing. Denisa Shehu																									E	
C	PROJEKTOI Ark. Ronela Çuku Ark. Katerina Margareti Ing. Denisa Shehu Ark. Joli Mitroqorjii																									D	
B																										C	
A																										B	
																										A	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN KOLLIT, SHELKAN- FASADA PERËNDIMORE

Tirane, 2022



INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

FOTO KISHA



SHENIME:

MIRATOHET:

Per K.K.R.
Sekretari

RUDINA ZOTO

OBJEKT: RISHIKIM PROJEKTI RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN KOLLIT, SHELKAN

INVESTITOR

Projekt zbatimi

Emërtimi i fletës:

FASADA PERENDIMORE

Shkalla:

PERGJEGJESI I SEKTORIT

Ing. Denisa Shehu

PROJEKTOI

Ark. Ronela Çuku

Ark. Katerina Margareti

Ing. Denisa Shehu

Ark. Joli Mitroqorjii

A-06

Perdorim i eternitit
Çmontim i çatisë, heqja e eternitit dhe mbulimi me tjegulla me kulm në qendër të murit

Mungese e ullukeve të shkarkimit
F.V ulluk horizontal dhe vertikal prej llamarine

Revizionim i catise

Shkeputje, prishje dhe mungese e ullukeve të llamarine
F.V ulluk horizontal dhe vertikal prej llamarine

Breza drusore të degraduar
Restaurim i brezave drusore, trajtimi me antimole dhe vaj lini

Degradim i lidhesit
Fugatim i murit të gurit në me llaç gelqere

Mur rrethues guri pjesërisht i degraduar
Konsolidim i murit rrethues dhe kapuçim i kreut me pllaka guri fiksuar me llaç çimento

Take narydale
Shtim me pllaka guri në ngjyrë gri, në te thate

Shtim në te thate me pllaka guri ngjyrë gri


Mur rrethues guri pjesërisht i demtuar
Restaurim i pjesës së murit rrethues

NDERHYRJET RESTAURUESE

- Shtimi i dyshemes se hajatit perëndimor me pllaka guri në të thatë
- Revizionim i çatisë së kishës
- Çmontim i çatisë, heqja e eternitit dhe mbulimi me tjegulla me kulm në qendër të murit
- F.V impluve në çdo pjesë ku bashkohet çatia me muret e kishës
- F.V ulluk shkarkimi vertikal dhe horizontal
- F.V stola druri
- Konsolidim, plotësim dhe kapuçim me pllak guri i murit rrethues


- Pastrim i fugave nga mbetjet dhe plurat, rifugatim i murit me llaç gelqere
- Restaurim i brezave drusore, trajtim me antimole dhe vaj lini
- Fugatim i murit të gurit në hajat
- Konsolidim i murit të gurit me teknike shqep-qep dhe vendosje brez lidhësdruri





 INSTITUTI KOMBETAR I TRASHEGIMISE KULTURORE	
FOTO KISHA	
	
SHENIME:	
MIRATOHET: Per K.K.R. Sekretari	
RUDINA ZOTO	
OBJEKTE: RISHIKIM PROJEKTI RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN KOLLIT, SHELKAN	
INVESTITOR	
Projekt zbatimi	
Emertimi i fletës:	Shkala
FASADA LINDORE	
PERGJEGJESI I SEKTORIT	
Ing. Denisa Shehu	
PROJEKTOI	
Ark. Ronela Çuku	
Ark. Katerina Margari	
Ing. Denisa Shehu	
Ark. Joli Mitrojorgji	
A-07	





PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN KOLLIT, SHELKAN- PRERJA B-B

Tirane, 2022



INSTITUTI KOMBETAR I
TRASHËGIMISË KULTURORE

FOTO KISHA



SHENIME:

MIRATOHET:
Per K.K.T.K.M.
Sekretari

RUDINA ZOTO

OBJEKTI:
RISHIKIM PROJEKTI
RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN
KOLLIT, SHELKAN

INVESTITOR

Projekt zbatim

Emertimi i fletës:

PRERJA B-B

Shkalla

PERGJEGJESI I SEKTORIT

Ing. Denisa Shehu

PROJEKTOI

Ark. Ronela Çuku

Ark. Katerina Margall

Ing. Denisa Shehu

Ark. Joll Mitroqorgji

A-09

Degradim i pjesshem i çatise
Revizionim i çatise,
zvendesim i elemeteve te
kalbur dhe F.V impluve
katramaje (me nje shtrese
metalike) te inkasuar ne
murin e frontonit dhe
fasades jugore te kishes

Trajtimi i struktures
drusore me vaj lini dhe
antimol

Çati me eternit dhe pllake guri
Çmontim i çatisë, heqja
e eternitit dhe mbulimi
me tjegulla me kulm në
qendër të murit

Shkeputje, prishje dhe
munges e ullukeve te
llamarines
Spostim i ullukeve ne
çatin e hajatit

Revizionim i catise

Munges e ullukeve te
shkarkimit
F.V ulluke llamarine

Shkeputje dhe çatije ne
murature (mure te
ncertuar ne dy periudha
te ndryshme)

Konsolidim i murit të gurit
me teknikë shqep-qep dhe
vendosje brez lidhësdruri

Mur rrethues guri
pjeserisht i demtuar
Restaurim i pjesshem i
murit rrethues

NDERHYRJET RESTAURUESE

- Shtrimi i dyshemes se hajatit perëndimor me pllaka guri në të thatë
- Revizionim i çatisë së kishës
- Çmontim i çatisë, heqja e eternitit dhe mbulimi me tjegulla me kulm në qendër të murit
- F.V impluve në çdo pjesë ku bashkohet çatia me muret e kishës
- F.V ulluk shkarkimi vertikal dhe horizontal
- F.V stola druri
- Konsolidim, plotësim dhe kapuçim me pllak guri i murit rrethues


- Pastrim i fugave nga mbetjet dhe plurat, rifugatim i murit me llaç gelqere
- Restaurim i brezave drusore, trajtim me antimol dhe vaj lini
- Fugatim i murit të gurit ne hajat
- Konsolidim i murit të gurit me teknikë shqep-qep dhe vendosje brez lidhësdruri




PROJEKT RESTAURIMI, KISHA E SHËN KOLLIT, SHELKAN- DETAJE

Tirane, 2022

Detaj i zgares dhe murit rrethues



Detaj i stolave



NDERHYRJET RESTAURUESE

- Shtrimi i dyshemes se hajatit perëndimor me pllaka guri në të thatë
- Revizionim i çatisë së kishës
- Çmontim i çatisë, heqja e eternitit dhe mbulimi me tjegulla me kulm në qendër të murit
- F.V impluve në çdo pjesë ku bashkohet çatia me muret e kishës
- F.V ulluk shkarkimi vertikal dhe horizontal
- F.V stola druri
- Konsolidim, plotësim dhe kapuçim me pllak guri i murit rrethues

- Pastrim i fugave nga mbetjet dhe plurat, rifugatim i murit me llaç gelqere
- Restaurim i brezave drusore, trajtim me antimoel dhe vaj lini
- Fugatim i murit te gurit ne hajat
- Konsolidim i murit të gurit me teknikë shqep-qep dhe vendosje brez lidhësdruri

IKTK INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE	
FOTO KISHA	
SHENIME:	
Per K.K.T.K.M. Sekretari MIRATOHET: RUDINA ZOTO	
OBJEKTI: RISHIKIM PROJEKTI RESTAURIMI I KISHËS SË SHËN KOLLIT, SHELKAN	
INVESTITOR	
Projekt shtimi	
Emërtimi i fletës:	Shkalla
DETAJE	
PERGJEGJESI I SEKTORIT	
Ing. Denisa Shehu	
PROJEKTOI	
Ark. Roneja Çuku	
Ark. Katerina Margariti	
Ing. Denisa Shehu	
Ark. Joli Mitrojorgji	
Digitally signed by Roneja Çuku DN: cn=Roneja Çuku, o=IKTK, ou=Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, email=Roneja.Cuku@iktk.gov.al, c=AL	
A-10	

