


GRAFIK PUNIMESH PER RESTAURIMIN E KISHES SE SHEN SERXHIT & BAKUT, HIMARE							
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	MUAJI I	MUAJI II	MUAJI III	MUAJI IV	MUAJI V	MUAJI VI
I PUNIME DHEU							
R.I.1	Gërmim, nivelim e transport dheu me k d 20m.						
R.I.9	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim iolucionit per tharjen e bimeve te keqjia						
	Total I						
II PUNIME PRISHJE DHE SKELERIE							
R.IV.2	Çmontim mur guri						
R.IV.13	Çmontim çatie strukture druri						
R.IV.26	Prishje suvatimi						
R.IV.8	Prishje soleta b/a						
R.III.6	Skele me tubo fasade ~ 8m						
R.IV.20	Çmontim dyer dritare						
III PUNIME MURATURE							
R.V.20	Restaurim mur guri llaç gëlqere 1:3						
R.V.27	Pastrim I murit ne krye, nen cati						
R.V.21	Restaurim muri guri me llaç gëlqere 1:3 me tekniken shqep-qep						
R.V.28	Konsolidim i kreut të murit me 2cm llaç gëlqere 1:3						
R.VI.16	Konsolidim strukturor i muraturave prej guri (me dy parete dhe mbushje në mes) i afreskuar me tekniken e injektimit të mishelës me rezistencë të lartë mekanike dhe përbërje të ulët të kriprave të trashme në ujë						
R.VI.19	Fugatim muri (pastrim mekanik+larje me ujë+fugatim)						
Analiz.	Puntelim per ndertim qemeri me elemente derrase						
R.X.29	Restaurim, plotesim kornize dore t=10 cm dhe dritare me pllaka guri						
R.VI.17	Restaurim i çarjeve në mur guri me tekniken e injektimit (Pastrim i çarjes, larje ne ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)						
IV PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATTIE							
R.VIII.29	Restaurim çati tjegulla vendi						
R.VII.35	Restaurim strehe çatie me rrasa guri pa dekor						
R.VIII.20	Çati HD~8m, me tjegulla vendi + karton katrama 4mm (tjegulla të ngjashme me të vjetrat)						
R.VIII.14	Ulluk shkarkimi vertikal bakër Ø100						

R.VIII.15	Ulluk shkarkimi horizontal me bakër 33cm
V	
X PUNIME SHITESASH	
R.X.7	Restaurim i Shtreses me pllaka guri
R.X.10	Shtresë me pllaka guri (Narteksi)
R.V.17	Restaurim shkalle guri
R.X.21	Bordure guri (12*25)
VI	
XI. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE	
R.XI.4	Suva brenda mur guri me krah, llaç gëlqere 1:2
R.XIV.1	Sherbetsije e bojatsije me gëlqere
R.XIV.3	Bojë vaji sipërfaqe metalike
R.XII.1	F.V dritare druri kasë binar teke xham
R.XII.4	F.V dyer druri
Analiz.	Transport material ndertimi, dheu me auto deri 10.0km



Punoi: Ark. Ronela Cuku
 Ark. Vilma Hashorva
 Ing. Bledian Rakipi

Digitally signed by Ronela Rakipi
 Digitally signed by Bledian Rakipi
 Digitally signed by Vilma Hashorva
 Digitally signed by Joli Mitrojevi
 Digitally signed by Joli Mitrojevi

Vulosur elektronikisht nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore
 ID: 10480417 10:48:17
 9d7106b3d67541679d2637342d580aa720250417
 10480486040

Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur elektronikisht nga një sistem elektronik (Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore)

